

Fægebakkernes Vandværk A.m.b.a.
Kratvej 22
4305 Orø
Att.: Christian Grøn

Rapportnr.: AR-26-CG-26057568-01
Batchnr.: EUDKVE-26057568
Kundenr.: CA0028158
Modt. dato: 24.06.2026
Valideringskode: 6C317A97C3

Analyserapport

Prøvested: Fægebakkerne Vandværk - DGU 198.319A - V20001000 / 4315001001
DGU-nr: 198.319A
Prøvetype: Grundvand (råvand) - Andet
Prøveudtagning: 24.06.2026 kl. 08:59
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S **UKUP**
Analyseperiode: 24.06.2026 - 01.07.2026

Prøvemærke:		DGU 198.319A					
Lab prøvenr:	835-2025-81605839	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
N,N-dimethylsulfamid, DMS	0.13	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	A 30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Prøvekommentar:

Prøven er dekanteret til analyse af parametrene i metode 0336 pga. indhold af bundfald. Resultatet omfatter kun metodens parametre i vandfasen.

Kopi til:

Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

01.07.2026



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Malte Hansen

Malte Hansen
Teamkoordinator Eurofins Miljø Vand A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.